



«ЭМПИЛС» ЛАК ПФ-283

для внутренних работ

прозрачный высокоглянцевый

ГОСТ 5470-75

Область применения

Предназначен для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещений.

Свойства

Отличается высоким блеском, хорошим сцеплением с окрашиваемой поверхностью.

Состав

Алкидная смола, растворитель, специальные добавки.

Рекомендации по применению

1. Деревянные поверхности, предназначенные для окраски, должны быть обработаны и очищены от пыли, металлические – от ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений.
2. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски (лака) удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
3. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой.
4. В случае необходимости лак разбавить скипидаром или смесью скипидара с уайт-спиритом в соотношении 1:1.

Нанесение

Кистью или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность.

Расход

На один слой требуется от 70 до 75 г/м² лака.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % – 36 часов.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару из-под лака сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Вредно для водной среды. Содержит уайт-спирит, сольвент. Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Использовать резиновые перчатки и очки. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть большим количеством воды с мылом.

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Избегать попадания в окружающую среду.

Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой.

Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.