



«РАСЦВЕТ» КРАСКА МАСЛЯНАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

для наружных и внутренних работ

ТУ 2317-148-05744283-2004

Область применения

Применяется для наружных работ при окраске металлических и деревянных поверхностей, а также для окраски металлических и деревянных поверхностей (кроме полов) внутри помещений.

Свойства

Готова к применению.

Состав

Пленкообразующее вещество, пигменты, наполнитель, растворитель.

Рекомендации по применению

1. Поверхность, предназначенную для окраски поверхность, очистить от пыли, ржавчины, окислы и других загрязнений.
2. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
3. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать.
4. Краску тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности краски образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить.
5. В случае необходимости краску разбавить уайт-спиритом, скипидаром или разбавителем для масляных красок.

Нанесение

Кистью или валиком на подготовленную сухую чистую поверхность (одним или двумя слоями).

Расход

На один слой требуется 100 - 200 г /м² в зависимости от цвета краски и состояния поверхности.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)% — не более 15 часов.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под краски сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит уайт-спирит.

Хранить в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, в недоступных для детей местах, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду.

Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.

Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.