



PROFIWOOD

Антиплесень

Антисептик универсальный против плесени и грибка

СТО 05744283-119-2017

Область применения

Применяется для защиты и уничтожения плесени, грибка, водорослей, синевы, гнили, бактерий, лишайника и микроорганизмов на любых типах поверхностей (дерево, камень, штукатурка, кирпич, керамика, бетон, фиброцемент, гипсокартон и другие отделочные материалы) для наружных и внутренних работ.

Свойства

Готов к применению. Не разбавлять. Нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал, не содержит хлора.

Рекомендации по применению

Перед применением антисептик необходимо тщательно перемешать. Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. При необходимости поверхность предварительно очистить от пыли, грязи, песка. Возможны два способа обработки древесины: 1. Нанесение препарата в 1-3 слоя с интервалом 5-10 минут на поверхность древесины с помощью валика, кисти или краскораспылителя. Нанесение антисептика должно быть обильным и равномерным по всей обрабатываемой поверхности. 2. Погружение материала в раствор антисептика. Время погружения в раствор 30-60 секунд. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества пиломатериалов. Обработанную древесину следует защитить от воздействия атмосферных осадков до полного высыхания поверхности и фиксации от действующих веществ 12-24 часов. Работы производить при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. После окончания работ инструменты и руки вымыть теплой водой. После чего выдержать обработанную поверхность до полного впитывания.

Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем или окунанием.

Расход

Ориентировочный расход составляет от 200 до 300 г/м², который зависит от впитывающей способности и степени поражения обрабатываемой поверхности.

Состав

Водный раствор, содержащий биоцидные компоненты.

Хранение и транспортирование

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше 5 °С. В плотно закрытой герметичной таре. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -40 °С. Размораживать при комнатной температуре без подогрева.

Срок годности

24 месяцев с даты изготовления.

Утилизация

Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения или покраснения обратиться за медицинской помощью. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду.