



«РАСЦВЕТ» ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ДЕКОРАТИВНАЯ

для наружных и внутренних работ

ТУ 2312-253-05744283-2006

Область применения

Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов отопления и других металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений при температуре до 80 °С.

Свойства

Готова к применению. Перед применением перемешать. Покрытие является термостойким (до 80 °С).

Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнитель органические растворители, специальные добавки.

Рекомендации по применению

1. Обезжирить и очистить неокрашенную поверхность от грязи и пыли.
2. Очистить ранее окрашенные поверхности от загрязнений, удалить отслоившуюся пленку у краски скребком и отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.
3. Загрунтовать подготовленные поверхности. Рекомендуется применение алкидной грунтовки «РАСЦВЕТ».
4. Перед началом покраски тщательно перемешать эмаль до однородного состояния. При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом, скипидаром, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1.
5. **Внимание!** Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже +5°С и выше +40°С.

Нанесение

Кистью, валиком или краскораспылителем. Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования.

Расход

Для получения однослойного покрытия поверхности площадью 1 м² требуется 200-240 г эмали.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5)% — не более 18 часов.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоем, на почву. Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно для водной среды. Содержит уайт-спирит.

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Избегать вдыхания аэрозолей.

При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.