




«ЭКОНОМ» Эмаль ПФ-115

СТО 05744283-022-2010

Область применения

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также может применяться для окрасочных работ внутри помещений (оконные рамы, двери, поверхности из древесноволокнистых, древесно-стружечных плит и т.п.).

Свойства

Готова к применению. Защищает поверхность от атмосферных воздействий. Отличается хорошими декоративными свойствами.

Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель.

Рекомендации по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. Эмаль тщательно перемешать до однородности. Образовавшуюся при хранении на поверхности эмали пленку следует предварительно удалить. Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

Нанесение

Кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность.

Расход

На один слой требуется от 100 до 300 г/ м² эмали в зависимости от ее цвета, типа и состояния поверхности.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % — 24 часа.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Вредно для водной среды.

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить.

Меры предосторожности

Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности.