

«ПРОСТОКРАШЕНО!»



«ПРОСТОКРАШЕНО» ЭМАЛЬ ПФ-115

ТУ 2312-276-05744283-2007

Область применения

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окрасочных работ внутри помещений (оконные рамы, двери, поверхности из древесно-волоконных, древесно-стружечных плит и т.п.).

Свойства

Готова к применению. Обладает хорошими декоративными свойствами.

Состав

Алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители.

Рекомендации по применению

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, ржавчины, окислов, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. Эмаль тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. В случае необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200), сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.

Внимание! Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

Нанесение

Кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность.

Расход

На один слой требуется от 100 до 300 г/м² эмали в зависимости от ее цвета, типа и состояния поверхности.

Время высыхания

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - 24 ч.

Хранение

В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Транспортирование

В плотно закрытой, герметичной таре.

Утилизация

Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры предосторожности

Держать в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, в недоступных для детей местах, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение.

Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.



EMPILS