



«РАСЦВЕТ» ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА БЫСТРОСОХНУЩАЯ

для наружных и внутренних работ

СТО 05744283-105-2015

Область применения	Эмаль предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных и бетонных полов, а также других поверхностей эксплуатируемых внутри помещений или подвергающихся атмосферным воздействиям.
Свойства	Готова к применению. Быстро сохнет. Покрытие устойчиво к истиранию, воздействию бытовых моющих средств. Защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий.
Инструкция по применению	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. С ранее окрашенных поверхностей скребком или специально предназначенной смывкой удалить непрочные слои старой краски. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Неокрашенные полы, при необходимости, для удаления ворса зашкурить наждачной бумагой. Неокрашенные бетонные полы перед окраской рекомендуется загрунтовать для повышения срока службы. Эмаль тщательно перемешать до однородности. Если при хранении на поверхности эмали образовалась пленка, то ее следует предварительно удалить. При необходимости разбавить эмаль уайт-спиритом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1 по массе.
Нанесение	Кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность (на ранее окрашенный пол – один или два слоя, на неокрашенный - два слоя). Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования.
Расход	На один слой требуется до 120 г/ м ² эмали в зависимости от цвета, типа и состояния поверхности.
Время высыхания	Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - 8 часов. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа, достигает окончательной твердости и выдерживает механические воздействия через 7 суток.
Состав	Алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки.
Срок годности	24 месяца с даты изготовления.
Хранение	В плотно закрытой, герметичной таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.
Транспортирование	В плотно закрытой, герметичной таре.
Утилизация	Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.
Меры предосторожности	Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания в глаза, на кожу. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом, не доступном для детей месте. Избегать попадания в окружающую среду. Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой.