



АНТИСЕПТИК ГРУНТОВОЧНЫЙ АЛКИДНЫЙ

СТО 05744283-078-2011

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фасовки

0,7 кг / 0,8 л; 2,1 кг / 2,4 л

Цвет

Бесцветный

Область применения

Предназначен для защиты от биологических повреждений (гниения, плесени, грибов, древесной синевы, от древесных жучков и других насекомых) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, а также для применения в качестве грунтовочного слоя перед окрашиванием красками, эмалями или тонирующими составами.

Рекомендации по применению

Антисептик не следует наносить на поверхность, ранее обработанные лаками, красками, олифами и другими материалами, закрывающими поры древесины. Перед использованием и периодически в процессе обработки древесины антисептик необходимо перемешивать. Для придания поверхности одинаковой впитывающей способности отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Антисептик наносить на предварительно очищенную от пыли и грязи, сухую поверхность. Выпускается в готовом к применению виде, разбавление не допускаются. Выполнять работы по обработке древесины следует при температуре воздуха не ниже 5 °С и относительной влажности не более 80 %.

Нанесение

Кистью, валиком, краскораспылителем, губкой вдоль древесных волокон. Для эффективной защиты и превосходного вида поверхности рекомендуется двухслойное нанесение антисептика. Следующий слой наносить после полного впитывания предыдущего.

Расход

Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины. Расход антисептика на однослойное покрытие составляет: пиленая древесина – 1 литр на поверхность площадью от 5 - 8 м², строганая древесина – 1 литр на поверхность площадью от 10 - 12 м².

Время высыхания

При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 12 ч.

Хранение и транспортирование

В плотно закрытой, герметичной упаковке, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления

Утилизация

Сухую пустую упаковку сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры по предупреждению опасности

Держать в плотно закрытой, герметичной упаковке. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. При пожаре тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.