

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EMPILS

# Расцвет

## ЭМАЛЬ ПФ-115 МАТОВАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТУ 2312-274-05744283-2007



### Область применения:

Применяется для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям — снаружи и внутри помещений (оконные рамы, двери, ограждения из дерева и металла, кирпичные и бетонные поверхности, ДСП, ДВП).

### Свойства:

Готова к применению. Перед применением перемешать. Покрытие отличается шелковистой матовостью, устойчивостью к бытовым моющим средствам, защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий. Покрытие эмали устойчиво к изменению температуры от -50 °C до +60 °C.

### Рекомендации по применению:

1. Обезжирить и очистить неокрашенные поверхности от грязи и пыли. Неровности, впадины, трещины, сколы выровнять шпатлевкой. 2. Загрунтовать подготовленные и зашпатлеванные поверхности (для металлических поверхностей рекомендуется использовать грунтовку «РАСЦВЕТ» серую). 3. Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски удалить скребком, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. 4. В случае необходимости эмаль разбавить уайт-спиритом, скрипидаром, сольвентом или смесью этих растворителей в соотношении 1:1. **Внимание!** Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже +5 °C.

### Нанесение:

Кистью, валиком или краскораспылителем. Инструменты очищать уайт-спиритом сразу после использования.

### Расход:

На один слой требуется до 250 г/м<sup>2</sup> эмали в зависимости от её цвета, типа и состояния поверхности.

### Время высыхания:

Каждого слоя при температуре (20±2) °C и относительной влажности воздуха (65±5) % — не более 24 часов.

### Состав:

Алкидный лак, пигменты, наполнитель, органические растворители, реологические добавки.

### Срок годности:

24 месяца с даты изготовления.

### Транспортирование и хранение:

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

### Утилизация:

Сухую пустую упаковку из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

### Меры безопасности:



Держать в плотно закрытой, герметичной упаковке. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Беречь от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Избегать попадания в окружающую среду. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. После работы тщательно вымыть руки. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.